

# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

## POPIS OBJEKTU

Dvoupatrový měšťanský dům o třech okenních osách.

Fasáda domu je historizující ze 70.- 80. let 19. století. Patra jsou oddělena kordónovými římsami. Přízemí je bosováno. Plochu fasády v patrech tvoří cihelné neomítané zdivo. První poschodí je vertikálně členěno pilastry na vysokém postamentu s kanelovaným dříkem a jednoduchou hlavicí. Šambrána dvojitých oken o čtyřech okenních tabulkách je přerušena svazkovým klenákem. Římsa nad okny je vlnovitě zprohýbaná, parapetní je přerušena postamenty pilastrů. Parapet je plasticky ztvárněn. Pilastry druhého patra mají malou patku, hladký dřík a hlavicí tvořenou andílčími hlavičkami s festovy. Okna jsou zasazena do několikrát odstupňované šambrány, suprafenestru tvoří štuková výplň a konzolová římsa. Korunní římsa je plasticky vyvinuta se zubořezem. Střecha ve tvaru velmi nízkého sedla s vikýřem do dvora.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

**22815 / 8-2301**

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Politických vězňů 2

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

87

TYP OBJEKTU

měšťanský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví (PO)

## DATECE

Klasicistní dům z konce 18. stol. s barokním jádrem s pozdějšími úpravami a historizující fasádou ze 70. – 80. let 19. století.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

V současnosti probíhající rekonstrukce. Potřeba udržovacích prací.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

- ☐ nepřístupno      ☒ autentická      ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad      ☐ neautentická, neutrální      ☐ novodobá, nevyhovující

### STŘECHA

- ☐ nepřístupno      ☐ autentická      ☒ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad      ☐ neautentická, neutrální      ☐ novodobá, nevyhovující

### OKNA

- ☐ nepřístupno      ☐ autentická      ☒ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad      ☐ neautentická, neutrální      ☐ novodobá, nevyhovující

### STAVEBNÍ STAV

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>výborný</b> – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> <b>dobrý</b> – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> <b>havarijní</b> – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy           |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>velmi dobrý</b> – po provedené obnově, bez zjevných závad  | <input type="checkbox"/> <b>špatný</b> – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky            | <input type="checkbox"/> <b>torzální</b> – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

### POZNÁMKA: