

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

POPIS OBJEKTU

Zděný omítaný řadový jednopatrový dům s atikovým druhým patrem o třech okenních osách a dvou obloucích podloubí. Fasáda hladká, jednoduchá, s pásovými archivoltami loubí, okna rámovaná plochou šambránou, pod okny přímá podokenní římsa.

Podloubí klenuto valenou lunetovou klenbou.

Střecha za atikou s falešným druhým patrem kolmo nabíhajícím průčelím tvaru dovnitř sklopeného jednoduchého „V“ s klasicistním krovem.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

29317 / 8-2279

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Náměstí Sigmunda Freuda 7

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

93

TYP OBJEKTU

měšťanský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

DATE

Renesanční dům přestavěn barokně a znovu v období klasicismu, fasáda z 20. století.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy fasády, obnovy oken. Potřeba obnovy dvorního křídla a garáže. Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☒ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☒ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: