

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

POPIS OBJEKTU

Zděný, omítaný, dvoupatrový dům o třech okenních osách a dvou mírně stlačených obloucích loubí. Fasáda jednoduchá, hladká, pod korunní římsou zbavená profilace. Na straně pravého souseda mírně předstoupené nároží akcentováno hladkým pásem, přízemí od zóny pater odděleno pásovým kordónem. Okna orámována historizujícími pravoúhlými lištovými šambránami na ústupkových podokenních římsách a vyplněna novými šesti tabulkovými jednokřídly. Podloubí zaklenuto valenou klenbou s trojbokými zaoblenými lunetami, zřejmě pozdně barokního původu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU 26711 / 8-2281

LOKALIZACE Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P. Náměstí Sigmunda Freuda 9

OBEC, KAT. ÚZEMÍ Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO 95/1

TYP OBJEKTU měšťanský dům

VLASTNICTVÍ Město Příbor

DATA

Na zachovaném jádru gotického suterénu renesančně přestavěný dům se stavebními zásahy v 18. století. Pozdně gotické portálky.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Obnova fasády, okenních výplní.
Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☒ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: