

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

POPIS OBJEKTU

Rohový, zděný, omítaný, dvoupatrový dům. Hlavní průčelí obrácené do náměstí čtvercového obrysu, dvoupatrové, pravidelně čtyřosé a nároží promodelované v úrovni patra okrouhlým arkýřem. Pod bohatě profilovanou atikovou korunní římsou bohatá neobarokní fasáda výtvarně kvalitního provedení, vycházející z rozvrhu i tvarosloví pozdně barokní fasády před obnovou. Táž fasáda uplatněna i v jednoosém rozsahu boku loubí na bočním průčelí domu. Mírně stlačené oblouky loubí dosedají na pilíře z lícovaných tesaných kvádrů a jsou zarámovány lištovou ústupkovou archivoltou s volutovými hlavními klenáky a diamantovými cvikly. V detailním tvarosloví fasády uplatněny liché balustrády, vysoký pilastrový řád s kompozitními hlavicemi a volutovými postamenty záclonové a segmentové zalamované suprafenestry obdobné římsy v parapetech, ve výplních pak mušle figurální busty s ratolestmi. V krajní levé ose druhého patra na místě okna konchovitá nika se zubovitým baldachýnem. Okenní výplně s jednotabulkovými dvojkřídly a jednotabulkovými dvojkřídlovými ventilacemi. Boční průčelí za jednoosým bokem jednopatrové, v patře ve středním rytmu pětiosé, vertikálně asymetrické. Fasáda jednoduchá ve stylu art deco, částečně odkryto renesanční diamantové sgrafito. Podloubí zaklenuto valenou klenbou s výsečemi.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU

36476 / 8-1659

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Jičínská 11

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

99

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

DATE

Renesanční dům z doby kolem r. 1600, barokně přestavěn, upraven na konci 18.století a začátkem století 19. Novobarokní fasáda.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Nutná obnova boční fasády. Obnova nebo přestavba zadního přístavku garáží. V současnosti probíhá rekonstrukce střešní terasy. Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☒ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: Původní dlažba v loubí. Ve spodní vrstvě bočního průčelní zdi částečně dochována renesanční omítka pojednaná diamantovým sgrafitem.