

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

POPIS OBJEKTU

Jednopatrový měšťanský dům s podloubím a atikovým patrem, s pultovou střechou nízkého spádu, o třech okenních osách. Fasáda domu je historizující ze 2. poloviny 19. století. Bosované podloubí se zdůrazněným klenákem tvoří jeden oblouk. Je zaklenuto valenou klenbou s lunetami a ozdobně dlážděno plochými valounky. Okna v prvním patře jsou dvojitá, členěná vždy na dvě čtvercová a dvě obdélná pole. Zasazená jsou v několikrát odstupňovaném ostění prolomeným klenákem. Okna v atice jsou jednoduchá, dělená na šest čtvercových tabulek. Jsou zasazena do segmentované šambrány. Vertikalita fasády je zdůrazněna vysokými pilastrami s jednoduchými patkami a hlavicemi, které nesou nepříliš členěnou římsu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU	39260 / 8-2295
-----------------	-----------------------

LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
------------	------------------------------------

ULICE, Č.P.	Jičínská 12
-------------	-------------

OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k.ú. Příbor
------------------	---------------------

PARCELA ČÍSLO	101
---------------	-----

TYP OBJEKTU	městský dům
-------------	-------------

VLASTNICTVÍ	soukromé vlastnictví
-------------	----------------------

DATACE

V jádru goticko-renesanční dům ze 16. století s barokními úpravami a klasicizující fasádou.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy fasády, okenních a dveřních výplní.
Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevyhovující

OKNA

- nepřístupno autentická novodobá, vyhovující
 autentická bez závad neautentická, neutrální novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

<input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990	<input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy
<input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad	<input checked="" type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky	<input type="checkbox"/> torzální – s dožilými havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

POZNÁMKA: Původní dlažba v loubí (z oblázků skládané ornamenty).