

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

POPIS OBJEKTU

Jednopatrový měšťanský dům o třech okenních osách v průčelí. Podloubí domu je z průčelí tvořeno dvěma oblouky a je zaklenuto valenou klenbou na pasech a s lunetami. Patky oblouků spočívají na římsě, která odděluje hladký sokl od pásové bosáže podloubí. Jednotlivé oblouky jsou zdůrazněny archivoltami, přerušeny svazkovými klenáky. Podloubí a první patro odděluje kordonová římsa. Dvojitá okna novějšího tvaru jsou podtržena parapetní římsou a nadkryta plasticky vyvinutější, přerušovanou římsou nadokenní. Okenní otvory jsou lemovány šambránou s ušima. Vlys korunní římsy je proražen třemi větracími otvory, které jsou zakryty plechovou růžicí.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU

15778 / 8-2298

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Jičínská 15

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

104

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

DATE

Převážně v rozsahu přízemí a suterénu na renesanční dispozici dochovaný barokní dům s barokními lunetovými klenbami. Poklasicistní přestavba v 2.pol. 19. stol. Roku 1892 dle projektu B. Karlsedera vyměněna střechy za nízké sedlo a historizujícím způsobem přefasádováno hlavní průčelí.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☒ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input checked="" type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: Cenné prvky historizující novodobé přestavby – litinová zábradlí, sloup schodiště.