

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

POPIS OBJEKTU

Řadová budova radnice v exponované nárožní poloze se sloupovým podloubím. Hlavní průčelí obrácené do náměstí dvoupatrové, v nároží akcentované hranolovou věžičkou s hodinami, v přízemí promodelováno čtyřosým podloubím s přínými překlady, v patrech rovněž čtyřosé, v levé krajní ose s arkýřem přes obě patra. Vnitřní zeď loubí prolomena jednoduchými trojdílnými výkladci a hlavním vstupem zarámovaným střídým pravoúhlým portálem v hladkém travertinovém obkladu. Okenní výplně v patrech vícedílné. Při nároží reliéfní znak a pamětní desky se jmény obětí nacismu. Střecha sedlová o nízkém spádu s hřebenem rovnoběžným s čarou náměstí. Boční průčelí s polozahloubeným suterénem promodelováno vysazením obou horních pater, pětiosé, při nárožní věžičce s balkonem přístupným francouzským oknem. Zadní průčelí původně s vtaženým dvorkem dodatečně doplněno přístavkem garáží a trafostanice. Prolomeno velkoplošnými okny s výplněmi i okny pásovými vícedílnými. Zadní část městské upravena na způsob drobného parčíku bez ohradní zdi.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU 11369 / 8-3953

LOKALIZACE Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P. Náměstí Sigmunda Freuda 19

OBEC, KAT. ÚZEMÍ Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO 1456/2

TYP OBJEKTU radnice

VLASTNICTVÍ Město Příbor

DATE

Po zboření historických předchůdců r. 1938 vybudovaná funkcionalistická novostavba dle projektu Ing. Stanislava Kučery z Brna – produkt meziválečné moderny.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Obnova fasády, okenních i dveřních výplní. Obnova dvorního průčelí. Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☒ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: Doporučení řešit ohrazení parčíku při zadním průčelí s cílem důraznějšího vymezení uliční čáry.