

# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

## POPIS OBJEKTU

Řadový měšťanský dům se zrušeným podloubím. Hlavní průčelí dvoupatrové, uzavřené profilovanou korunní římsou, v klidném rytmu symetricky trojosé. Nad novodobými výkladci novodobá střídme klasizující fasáda pročleněná průběžnými podokenními římsami a vybavená zalamovanými střežovitými frontony jinak s výjimkou ústupků v hlavním podřímsí hladká. Střecha ve tvaru nízkého sedla, hřeben rovnoběžný s hlavním průčelím. Boční průčelí v levé části nad mezipatrem ustoupené, hladké. Obdobně hladké i zadní průčelí.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU

19382 / 8-2284

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Náměstí Sigmunda Freuda 27

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1460

TYP OBJEKTU

měšťanský dům

VLASTNICTVÍ

Soukromé vlastnictví

## DATAČE

Barokní dům s raně renesančním jádrem i dispozicí. Přestavěn v časnějším klasicismu, v pozdním klasicismu zvýšen o druhé patro. Před rokem 1864 zaslepeno podloubí.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Udržovací práce. Potřeba obnovy boční a dvorní fasády.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

### STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

### OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☒ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

### STAVEBNÍ STAV

☐ **výborný** – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad

☒ **dobrý** – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990

☐ **havarijní** – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy

☐ **velmi dobrý** – po provedené obnově, bez zjevných závad

☐ **špatný** – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky

☐ **torzální** – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

**POZNÁMKA:** Doporučení obnovit ohradní zeď z boční strany dvora.