

# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

## POPIS OBJEKTU

Řadový městský dům se zrušeným podloubím. Hlavní průčelí s falešným půdním patrem uzavřené atikou, dvoupatrové, symetricky trojosé. Fasáda klasicistní tektonizovaná vysokým pilastrovým řádem s římsovými hlavicemi sdruženými s profilem korunní římsy. Horizontální členění v délce profilovanými kordonovými římsami. V detailním tvarosloví zaujme klasicistní stlačený portál s pásovými patečními římsičkami, v němž zavěšena klasicistní dvojkřídlá vrata s oválnou mřížkou v nadsvětlíku a pravoúhlými výplněmi s vystouplými kosočtverci a rozetami. Šambrány pravoúhlé pásové, v prvním patře trojúhelné zalamované suprafenestry s kruhovými medailony s bustami ve výplních. Novodobá okna členěna do asymetrického kříže s jednotabulovými dvojkřídlými, nahoře s jednotabulovými dvojkřídlými ventilacemi. Zadní průčelí hladké, s trojdílnými okny.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU

**41818 / 8-2287**

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Náměstí Sigmunda Freuda 31

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1465

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

Soukromé vlastnictví

## DATACE

Renesanční dům s gotickým jádrem suterénu. Přestavěný klasicistně a poklasicistně. Roku 1846 již loubí zrušeno. Stavení uprostřed dvora klasicistní, stavení v závěru prodlouženého městiště straší novodobé.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy fasád, okenních i dveřních výplní, výkladce. Potřeba obnovy stavení v zadním traktu. Udržovací práce.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

- ☐ nepřístupno      ☒ autentická      ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad      ☐ neautentická, neutrální      ☐ novodobá, nevyhovující

### STŘECHA

- ☐ nepřístupno      ☒ autentická      ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad      ☐ neautentická, neutrální      ☐ novodobá, nevyhovující

### OKNA

- ☐ nepřístupno      ☐ autentická      ☒ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad      ☐ neautentická, neutrální      ☐ novodobá, nevyhovující

### STAVEBNÍ STAV

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>výborný</b> – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> <b>dobrý</b> – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> <b>havarijní</b> – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy           |
| <input type="checkbox"/> <b>velmi dobrý</b> – po provedené obnově, bez zjevných závad   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>špatný</b> – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> <b>torzální</b> – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

**POZNÁMKA:** Zadní stavení při ulici Buzkově logicky uzavírá střední blok.