

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

POPIS OBJEKTU

Nárožní dvoupatrový podsklepený dům o třech okenních osách hlavního průčelí. Secesní dům uzavírá na východní straně severní frontu náměstí. Čelní fasáda zdůrazněna středovým arkýřem neseným dvěma konzolami, krytým segmentovým přístřeškem s kovovou konstrukcí. Fasáda v úrovni 1.NP prolomena pravoúhlým vstupem a po stranách jednoduchými výkladci. Nad vstupem, jako součást podhledu arkýře, včleněn stylizovaný klenák s postranními ratolestmi. Arkýř ve spodní části zdoben motivem včely ve stylizované kartuši, v horní části pak převládá geometrizující výzdoba doplněná postranními motivy sluncí se spuštěnou řadou květů. Arkýř ukončen jednoduše profilovanou římsou av 2.NP zčela prolomen dvěma úzkými okny a po stranách menšími okénky. Fasáda v úrovni 3.NP prolomena ve středu atypickými dveřmi s nadsvětlíkem. Po stranách dveří umístěna atypická okna. Fasáda dále prolomena dvěma okenními otvory ve 2.NP a dvěma ve 3.NP. Boční fasáda domu, ze strany ulice Místecké, navazuje celkovým architektonickým ztvárněním na hlavní průčelí. Boční průčelí sedmioké, ve středu s hlavním vstupem do činžovní – nájemní části domu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU **49747 / 8-3983**

LOKALIZACE Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P. Náměstí Sigmunda Freuda 35

OBEC, KAT. ÚZEMÍ Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO 1469

TYP OBJEKTU městský dům

VLASTNICTVÍ Město Příbor

DATA

Původně stará pošta zřízená na císařské olomoucko – krakovské silnici v roce 1785. Secesně přestavěno.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba udržovacích prací.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☒ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: