

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace srpen 2012

POPIS OBJEKTU

Patrový volně stojící dům, situovaný v sousedství ohradní zdi kostela. Ve dvoře užitkový přístavek garáže.

Vstupní průčelí obrácené do uličky k ohradní zdi v přízemí nepravidelně čtyřosé, včetně vstupu ve druhé ose zleva, v prvním patře dvouosé s užitkově řešeným balkónem nad vstupem. Boční průčelí obrácené do uličky V kopci symetricky dvouosé.

Fasády hladké s nevhodným obkladem soklu kabřincem a s obkladem kabřince na místě oběhu kordonové římsy.

Střecha valbová s námětky a hřebenem rovnoběžným s hlavním průčelím, krytá plechem.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

11360 / 8-3952

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

ul. V kopci 354

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1682

TYP OBJEKTU

Městský dům – Armanka

VLASTNICTVÍ

Soukromé vlastnictví

DATA

Budova farní školy náležející k renesančnímu architektonickému fundamentu města. Barokně a klasicistně přestavěná. Degradovaná novodobou přestavbou.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba celkové obnovy fasády, výplní otvorů, střechy.
Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☒ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☒ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

☐ **výborný** – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad

☐ **dobrý** – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990

☐ **havarijní** – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy

☐ **velmi dobrý** – po provedené obnově, bez zjevných závad

☒ **špatný** – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky

☐ **torzální** – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

POZNÁMKA: