

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace srpen 2012

POPIS OBJEKTU

Zděný, omítaný, volně stojící dům obdélného půdorysu se sedlovou střechou krytou pálenými taškami. Dům má jednoapůltraktovou hloubkovou dispozici na uliční straně s nižším lichoběžníkovým přístavkem a vpravo se zahradní verandou. Vstupní průčelí štítové, trojúhelný štítek i na přístavku. Fasáda novodobá, hladká, částečně brizolitová, ve štítech malá okénka na půdu. Severozápadní zahradní průčelí pětiosé, hladké, uzavřené přesahem krovu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU	33991 / 8-2310
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č.P.	ul. Farní 358
OBEČ, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k.ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	48
TYP OBJEKTU	Městský dům
VLASTNICTVÍ	Soukromé vlastnictví

DATAČE

Klasicistní dům s raně renesančním suterénem. Novodobé úpravy i fasáda.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba celkové obnovy fasády, výplní otvorů.

Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☒ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☒ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

☐ **výborný** – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad

☐ **dobrý** – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990

☐ **havarijní** – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy

☐ **velmi dobrý** – po provedené obnově, bez zjevných závad

☒ **špatný** – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky

☐ **torzální** – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

POZNÁMKA: