

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace srpen 2012

POPIS OBJEKTU

Patrový řadový obytný dům na svažitém terénu.

Hlavní průčelí v přízemí čtyřosé se šambránami, v patře jedno trojdílné okno. Fasáda hladká. Novodobá valbová střecha. Před vstupem peron.

Renesanční dispozice a klenuté interiéry suterénu a přízemí.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

29469 / 8-2843

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

ul. Stojanova 399

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

57

TYP OBJEKTU

Městský dům

VLASTNICTVÍ

Soukromé vlastnictví

DATACE

Renesanční dům s nepříliš změněnou původní dispozicí a pozoruhodnými klenutými interiéry suterénu a přízemí. Novodobá přestavba dodatečného patra a novodobé fasády.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba celkové obnovy fasády, výplní otvorů.

Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☒ novodobá, vyhovující
- ☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☒ novodobá, vyhovující
- ☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☒ novodobá, vyhovující
- ☐ autentická bez závad ☒ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: