

# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

## POPIS OBJEKTU

Řadový zděný třípatrový dům (s dvorním půdním patrem) o třech osách a dvou půlkruhových arkádách v podloubí. Střecha nízká pultová bez pohledového uplatnění. Pilíře podloubí mají na čelní straně zachované římsy, archivolty lemují šambrány. Mezi nimi kamenný znak olomouckého biskupství s letopočtem 1610 a menším znakem města Příbora. Patra po výšce spjata 4 pilastry s kompozitními hlavicemi. Okna obdélná se šambránami a podokenními římsami mají v parapetech výplně a zvlněné nadokenní římsy. Fasádu ukončuje bohatě profilovaná hlavní římsa. Vstupní pravoúhlý portál s profilovaným ostěním je umístěn v ose. Okenní výplně v obytných patrech novodobé s jednotabulkovými křídly, dole i nahoře členěné do asymetrického kříže. Loubí zaklenuto valenou lunetovou klenbou s jedním párem styčných a třemi obkročnými výsečemi s hranami vytaženými do zřetelných hřebínků.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU

**21051 / 8-1658**

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Náměstí Sigmunda Freuda 6

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

92

TYP OBJEKTU

měšťanský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

## DATE

Na gotickém jádru suterénu renesanční dům z doby kolem r. 1610, upraven na konci 18. století. Klasicistní fasáda.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovit fasádu, okenní i dveřní výplně, restaurování fasádních prvků. Dvorní užitkové přístavby a garáže v dezolátním stavu. Udržovací práce.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

- ☐ nepřístupno      ☒ autentická      ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad      ☐ neautentická, neutrální      ☐ novodobá, nevyhovující

### STŘECHA

- ☐ nepřístupno      ☒ autentická      ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad      ☐ neautentická, neutrální      ☐ novodobá, nevyhovující

### OKNA

- ☐ nepřístupno      ☐ autentická      ☒ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad      ☐ neautentická, neutrální      ☐ novodobá, nevyhovující

### STAVEBNÍ STAV

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>výborný</b> – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> <b>dobrý</b> – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> <b>havarijní</b> – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy           |
| <input type="checkbox"/> <b>velmi dobrý</b> – po provedené obnově, bez zjevných závad   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>špatný</b> – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> <b>torzální</b> – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

**POZNÁMKA:** Kamenný znak biskupa kardinála Dietrichštejna, který v domě pobýval.