

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

POPIS OBJEKTU

Řadový městský obytný dům s loubím, situovaný v nárožní poloze při vyústění uliček do severozápadního kouta náměstí. Hlavní průčelí obrácené do náměstí dvoupatrové, uzavřené atikou s profilovanou římsou, nad dvěma téměř půlkruhovými oblouky loubí ve středním rytmu symetricky trojosé. Fasáda pozdně barokní, novodobě zjednodušená, horizontálně pročleněná dvěma profilovanými kordonovými římsami, v prvním patře zalamovanými segmentovými a záclonovými frontony s volutami. Oběh profilu kordonových říms dokazuje, že před novodobým zjednodušením byla fasáda tektonizována v obou podlažích pilastrovým řádem. Arkatura loubí dosedá na tvrdý nezdobný teracový sokl. Loubím protaženo zábradlí. Okenní výplně v patrech novodobé, členěné do asymetrického kříže, dole pouze s jednotabulovými dvojkřídly. Boční průčelí, omítnuté brizolitem, hladké, v prvním patře nepravidelně čtyřosé. Zadní průčelí završené trojúhelným štítem sedlové střechy kolmo nabíhající na čelní atiku, v přízemí z větší části překryto užitkovým zástřeškem a terasou novodobého původu. Fasáda hladká. Valená lunetová klenba loubí barokní. Ve dvoře novodobý užitkový objekt a garáž s obytným podlažím.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

46388 / 8-2283

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Náměstí Sigmunda Freuda 24

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1449

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

soukromé vlastnictví

DATA

Barokní dům s raně renesančním suterénem a tradiční dvoutraktovou dispozicí přízemí. Po později barokní přestavbě znovu částečně přestavěn v časném klasicismu.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Obnova hlavní, boční i zadní fasády. Obnova okenních a dveřních výplní, obnova výkladců.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☒ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☒ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

☐ **výborný** – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad

☐ **dobrý** – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990

☐ **havarijní** – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy

☐ **velmi dobrý** – po provedené obnově, bez zjevných závad

☒ **špatný** – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky

☐ **torzální** – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

POZNÁMKA: