

# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

## POPIS OBJEKTU

Řadový městský dům se zrušeným podloubím. Hlavní průčelí dvoupatrové, symetricky tříosé, ke střední ose akcentované trojúhelným štítkem s plechovými akroterii. Fasáda historizující, klasicizujícího tvarosloví. V přízemí pásová bosáž a dodatečný novodobý pravoúhlý profilovaný portál hlavního vjezdu. Vlevo nový velkoplošný výkladeč se vstupem. Patra oddělena profilovanými kordonovými římsami. Pásové pravoúhlé šambrány v prvním patře zatíženy segmentově vyduťmi římsovými fontony s terčíky s kraby. Střední osa upravena na způsob francouzského okna zpřístupňujícího balkón na litinových volutových konzolách s prolamovaným dekorativním hodnotným litinovým zábradlím. Šambrány v druhém patře bez frontonů. Okenní výplně dodatečné, tvaru T. Zadní průčelí s výjimkou lištových, barokních pískovcových oken přízemí hladké, s relativně příznivým rozvrhem i tvarem os.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

**40762 / 8-2286**

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Náměstí Sigmunda Freuda 30

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1464

TYP OBJEKTU

městský dům

VLASTNICTVÍ

Soukromé vlastnictví

## DATECE

Barokní dům s renesančním jádrem včetně dispozice. Přestavěn klasicistně a později dle projektu K. Karlsedera z roku 1867. Z té doby i fasáda. Barokní ohradní zeď s vjezdovým portálem na zadní straně bloku. Za ní klasicistní stavení chlévů.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy zadního traktu, ohradní zdi, restaurování vstupní brány. Udržovací práce.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

### STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☒ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

### OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☒ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

### STAVEBNÍ STAV

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>výborný</b> – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> <b>dobrý</b> – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> <b>havarijní</b> – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy           |
| <input type="checkbox"/> <b>velmi dobrý</b> – po provedené obnově, bez zjevných závad   | <input type="checkbox"/> <b>špatný</b> – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky                       | <input type="checkbox"/> <b>torzální</b> – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

**POZNÁMKA:** Dochovaná barokní ohradní zeď s vjezdovým portálem.