


# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

## POPIS OBJEKTU

Na pískovcovém podstavci kruhového půdorysu o dvou stupních je litinová fontána kruhového půdorysu na hranolovém soklu. Celková výška cca. 350 cm, kašna s litinovým soklem výšky 320 cm. Umístěna v centru náměstí v blízkosti mariánského sousoší. Ve středu pískovcové základny podstavce stojí odstupňovaný čtyřboký sokl, na jeho protilehlých stranách (Z a V) jsou umístěny výlevky přibližně půlkruhového půdorysu. Výlevkové mísy a profilované dostupňované konzoly jsou zdobeny mušlovitým kanelováním. Na dalších dvou protilehlých stranách (Ja S) jsou umístěny oválné kartuše, po jejichž obvodu jsou stylizované akantové listy. Na tomto soklu stojí noha kruhovitěho půdorysu s plintem a profilovanou patkou. Na západní a východní straně jsou nad výlevkami proti sobě dvě výtokové trubky. Mezi nimi jsou na severní a jižní straně dva festony (šátky) sepnuté do zavíjené kartuše, pod kartuší ovoce. Římsovitá profilovaná hlavice je v horní části přizdobena pásem akantových listů. Na této hlavici je umístěna vlastní mísa fontány. Odstupňovaná a profilovaná nožka i tělo mísy z vnějšku zdobeno mušlovitým kanelováním. Uvnitř ve středu mísy socha bohyně Hygie.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

**11359 / 8-3951**

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

Náměstí Sigmunda Freuda

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

1458

TYP OBJEKTU

Litinová fontána

VLASTNICTVÍ

Město Příbor

## DATA

Instalováno na místě barokní kašny roku 1898 při zavedení vodovodu do města u příležitosti oslav 50. výročí panování císaře Josefa I. Historizující práce inspirovaná zejména renesančními kašnami.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Udržovací práce.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

### STŘECHA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

### OKNA

- ☐ nepřístupno
 ☐ autentická
 ☐ novodobá, vyhovující  
☐ autentická bez závad
 ☐ neautentická, neutrální
 ☐ novodobá, nevyhovující

### STAVEBNÍ STAV

☐ **výborný** – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných zásad

☒ **dobrý** – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990

☐ **havarijní** – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy

☐ **velmi dobrý** – po provedené obnově, bez zjevných zásad

☐ **špatný** – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky

☐ **torzální** – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

### POZNÁMKA: